

PLANIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS A EJECUTAR					NÚMERO DE DOCUMENTO: PLANMP010-2023			
DOCUMENTO ORIGEN: ER (010-2023) Centro de trabajo en Cortes de la Frontera			CENTRO DE TRABAJO: Cortes de la Frontera Planta 1 de Patrimonio			PUESTO / ÁREA DE TRABAJO:		
PR	MEDIDAS PREVENTIVAS A EJECUTAR	PA	FECHA		RESPONSABLE	VALORACIÓN ECONOMICA	CONTROL	
			INICIO	FIN			FECHA	FIR MA
I	Es necesario la realización de una conducción de pluviales nueva, ubicando en el patio exterior tantos sumideros consideren necesarios. La conexión de estas nuevas tuberías al colector general debe realizarse en un punto donde la cota negativa permita la evacuación de los m3 que se recojan en el patio. El punto de conexión al colector general es dado por el Ayuntamiento, debiendo de realizarse una consulta previa a las obras				SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL			
I	Es necesario el sellado de la junta de dilatación tanto en la calle como por dentro en la oficina. Este sellado debe garantizar que no acceda el agua de lluvia al falso techo del recinto.				SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL			
II	Sustitución de las pantallas con tubos fluorescentes con pantallas Led. Las pantallas existentes son un total de 6 , estas deben ser remplazadas por 4 pantallas de Led.		10-10-2022	10-10-2022	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL		YA	
II	Instalación en el recinto de oficinas de un Split frio/calor que climatice la oficina.		02-02-2023	02-02-2023	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL		YA	

II	Retirada de las estufas de incandescencia y sustitución, si fuera necesario, por estufas de aceite.			SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL			
III	Es necesario su reparación de la persiana, para que sea posible su apertura y cierre según la demanda de luz.		05-10-2023	05-10-2023	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL		Y A

FECHA:

FDO. EL RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS A EJECUTAR

RECIBI:

FOR LA UNIDAD DE PREVENCIÓN