

PLANIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS A EJECUTAR				NÚMERO DE DOCUMENTO: PLANMP010-2023				
DOCUMENTO ORIGEN: ER (010-2023) Centro de trabajo en Cortes de la Frontera				CENTRO DE TRABAJO: Cortes de la Frontera Planta 1 de Patrimonio		PUESTO / ÁREA DE TRABAJO:		
PR	MEDIDAS PREVENTIVAS A EJECUTAR	PA	FECHA		RESPONSABLE	VALORACIÓN ECONÓMICA	CONTROL	
			INICIO	FIN			FECHA	FIRMA
I	Es necesario anular el uso del termo eléctrico hasta que no se realice las necesarias desinfecciones de legionela.		03-08-2022	03-08-2022	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL		YA	
II	• Instalación en el recinto de oficinas de un Split frío/calor que climatice la oficina compartida. • Reparación del Split ubicado en el despacho individual, el cual solo funciona en modo frío y no actúa como bomba de calor.		10-11-2022	10-11-2022	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL		YA	
II	Retirada de las estufas de incandescencia y sustitución, si fuera necesario, por estufas de aceite.				Trabajadores		YA	
II	Es necesario la instalación de mosquiteras en tres ventanas del recinto, las cuales no las lleva provistas				SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL			
II	Es necesario respetar en todo momento el Protocolo para la sala de Juntas				Trabajadores		Ya	
III	1. Realizar las mediciones de tierra del edificio con carácter anual 2. Sustituir las pantallas de emergencia que no funcionen correctamente por unas nuevas				SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL			
FECHA:			POR LA UNIDAD DE PREVENCIÓN					
RECIBI:								
FDO. EL RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS A EJECUTAR			Hoja: 1 de 4					