

PLANIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS A EJECUTAR				NÚMERO DE DOCUMENTO: PLANMP012-2022			
DOCUMENTO ORIGEN: ER (012-2022) Centro de trabajo en Pulas				PUESTO / ÁREA DE TRABAJO:			
PR	MEDIDAS PREVENTIVAS A EJECUTAR	CENTRO DE TRABAJO:Pula Planta 1 de Patrimonio		FECHA		CONTROL	
		INICIO	FIN	RESPONSABLE	VALORACIÓN ECONÓMICA	FECHA	FIRMA
I	Instalación de un extintor de categoría ABC con su correspondiente señalización	28/07/2022		SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	YA		
II	Instalación en el recinto de oficinas de un Split frío/calor que climatice la oficina. La instalación se realizará con un sistema de climatización que garantice la climatización del recinto en verano y en invierno.	04/01/2023	04/03/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	YA		
III	Suministro de sillas en buen estado, de las cuales una debe ser obligatoriamente ergonómica y regulable en altura			SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	YA		
III	Renovar los productos del botiquín que estén caducados o se encuentren mal conservados			SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	YA		
III	El apoyo de la iluminación existente con un mayor número de pantallas que garanticen una iluminación adecuada en el recinto			SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	YA		
FECHA:				POR LA UNIDAD DE PREVENCIÓN RECIBI:			

FDO. EL RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS A EJECUTAR

FIRMADO POR	MARIA ROSARIO FATIMA MANTILLA DE LOS RIOS VERGARA RAFAELA ANGOSTO TRILLO	06/11/2023	PÁGINA 1/1
VERIFICACIÓN	Pk2jmRQT2D5FZ4EFUYCQ86LJMP3AAY	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	